

2017 BMW_Mini BMW Mini Clubman Cooper Clubman		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
LN15	1,498 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/05	18,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	Station Wagon		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMWLN320502F15853	427 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H29/5月		MINI		5		ステーションワゴン		5																					
MINI		MINI		クーパー クラブマン AIS検査済		2WD		4WD																					
車種 自家用・その他()		排気量 1500 CC		型式 LN15		通称形式		内装 A・B・C																					
車検 -年-月/日		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日取り込み(保証書・取扱説明書等)																							
走行 18,000 km		シフト フロア 6 AT		記録簿・取説・スペアキー																									
外装色 ペッパーホワイト		カラーNo.		エアコン		整備品のみ O印 を記入																							
()		内装色		乗車定員 5人		サンルーフ		革シート																					
左・右 輸入区分		デュー		並行		19,440円・預託金		エプロン TV																					
セールスポイント ワンオーナー/CDバックカメラ/横滑り防止装置(E S C)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可																													
検査記入欄 修復歴 有・無 <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>Q</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table> 登録No. 月 日 までに名変できる方 名変中 車検番号 WMWLN320502F15853										A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	Q	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	Q	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
FW トビ石		備A		フレ		外装		小																					
内装		ヨゴレ		シミ		ヤブレ		コガ																					
								オーディイ穴																					
								最大積載量																					