

2017 BMW_Mini BMW Mini Clubman One Clubman		OVERALL	
		3	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-LN15	DISPLACEMENT 1,498 cc		
YEAR / REG. 2017/10	MILEAGE 87,075 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WMWLU920702G76484	DIMENSIONS (L X W X H) 427 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H29/10月		メーカー MINI		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクトハッチバック		評価点 3																					
		車名 MINI		グレード ワンクラブマン		駆動区分 4WD																							
車種 自家用・その他 ()	排気量 1490	型式 DBA-LN15	燃料 ガソリン	変速機 AT	内装 A・B・C																								
車検 9年10月	抹消	燃料 ハイブリッド	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)																									
走行 87,075マイル	シフト	AT																											
外装色 その他	カラーNo. 0	エアコン AC・Q・C・WAG・ ()		装着品のみ O印 を記入																									
()	内装色 その他	乗車定員 5人		PS	PS	サンルーフ	革シート																						
左・右 左・右	輸入区分 デ	走行	19,440円	ABS	ナビ	TV	キーレス																						
セールスポイント 0																													
検査記入欄				修復歴 有 (O) <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/割れ</td><td>B</td><td>キズ/へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換所</td> </tr> </table> 登録No. 月 日 までに名義できる方 車体番号 WMWLU920702G76484						A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所																				
FW	トビ	フ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル																						
内装	シ	ヤ	コ	コ	オ	シ	シ																						