

2017 BMW_Mini BMW Mini Crossover John Cooper Works Crossover		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE YS20	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2017/11	MILEAGE 32,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. WMWYV920703E41886	DIMENSIONS (L X W X H) 432 × 182 × 160 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Leather Seats Adaptive Cruise Control Navigation System		Roof Rails Pre-Collision Braking Back Camera	
INSPECTOR REPORT			

年式変更欄 H29 / 11 月		メーカー MINI 車名 MINI		ドア数 5 ボディ形状 SUV/クワン		評価点 4.5																																							
車種 自家用・その他 ()		排気量 2000 cc		型式 YS20		車庫 1 号																																							
車検 - 年 月 / 日		総走行距離 1000 km		ディーゼル		後付部品 (保証書・取扱説明書 等)																																							
走行 32,000 km		フロア 8 AT		保証書・取扱・記録簿																																									
外装色 ミッドナイトブラック		カラーNo.		装備品のみの O印 を記入																																									
()		内装色		サンプル																																									
シート 左・右		走行 19,090 円		TV																																									
セールスポイント																																													
本革シート/Dバックカメラ/横滑り防止装置 (E S C) /運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キレレスエントリー/A B S /助手席エアバック/サイドエアバック/H D Dナビ衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/4WD/アイドリングストップ/ターボ/シートヒーター/電動リアゲート/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可																																													
検査記入欄																																													
修復歴 有 ()																																													
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘッドライト</td> <td>B</td> <td>キズ/ヘコ</td> <td>P</td> <td>色あせ/汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラス/シ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換歴</td> <td>XX</td> <td>交換所</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 登録地 名 月 日 まで(名義で所有) </td> <td>名義主</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 車体番号 </td> <td>MMWYV920703E 41886</td> </tr> </table>								A	キズ	U	ヘッドライト	B	キズ/ヘコ	P	色あせ/汚れ	G	ガラス/シ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所	登録地 名 月 日 まで(名義で所有)								名義主	車体番号								MMWYV920703E 41886
A	キズ	U	ヘッドライト	B	キズ/ヘコ	P	色あせ/汚れ	G	ガラス/シ																																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所																																				
登録地 名 月 日 まで(名義で所有)								名義主																																					
車体番号								MMWYV920703E 41886																																					
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>エンジン</td> <td>機A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>オイル</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A・U</td> <td>曲</td> <td>A・フレ</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>シロ</td> <td>ヤレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ</td> <td>オーディオ</td> <td>オーディオ</td> <td>オーディオ</td> <td>オーディオ</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 全長 cm 全高 cm 全幅 cm 最大積載量 kg </td> </tr> </table>								FW	エンジン	機A	フレ	外装	小	オイル	エアロ	シリアル						A・U	曲	A・フレ	No.	内装	シロ	ヤレ	コガ	コガ	オーディオ	オーディオ	オーディオ	オーディオ	全長 cm 全高 cm 全幅 cm 最大積載量 kg										
FW	エンジン	機A	フレ	外装	小	オイル	エアロ	シリアル																																					
					A・U	曲	A・フレ	No.																																					
内装	シロ	ヤレ	コガ	コガ	オーディオ	オーディオ	オーディオ	オーディオ																																					
全長 cm 全高 cm 全幅 cm 最大積載量 kg																																													