# 2017 BMW_Mini MINI One

| OVERALL | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|
| 4 | - | - |

| | |
|---|---|
| MODEL CODE<br>XS12 | DISPLACEMENT<br>1,198 cc |
| YEAR / REG.<br>2017/02 | MILEAGE<br>33,149 km |
| DOORS<br>5 | SEATS<br>5 |
| DRIVETRAIN<br>2WD (FF) | TRANSMISSION<br>AT |
| FUEL<br>Petrol | STEERING<br>Right |
| EXTERIOR COLOR<br>Green | BODY TYPE<br>Hatchback |
| CHASSIS NO.<br>WMWXS120702E78898 | DIMENSIONS (L X W X H)<br>400 × 173 × 145 cm |

## SALES POINTS

**Alloy Wheels**

**Navigation System**

## INSPECTOR REPORT

Exterior: Major scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain.
Interior: Some noticeable stains are present in parts. Repair history: No abnormalities in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 H29/2月 | メーカー MINI | ドア枚数 5 | ボディ形状 コンパクト/ハッチバック | 評価点 4 |
| | 車名 MINI | グレード ワン | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車歴 | 自家用 | 検査証 | ディーラー | ハンドル | 右 | 型式 | XS12 | 排気量 | 1200 | 燃料 | ガソリン | 内装 | B |
| 車検 | - - 年 月 / 未満 | 走行 | □内にマークを記入（$：交換 ＊：改ざん #：不明） 3万3千 / 14万9千 マイル km | | | | | 駆動 | | エアコン | AC | 乗車定員 | Kg |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外装色 | プリティッシュレーシンググリーン / 黒 | カラーNo. ( ) | リサイクル料 19,090円・預託証 | 車台番号 WMWXS 120702E 78898 | | |
| ( ) 他塗車は（）内に「色番」を記入 | 内装色 | シフト フロア 6 AT | 乗車定員 5 人 | 長さ cm | 幅 cm | 高さ cm |

後日送り品 ( 保証書 ・ 取扱説明書 等 )

装備

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ETC | CD | AW | サンルーフ | 革シート |
| エアバック | ABS | ナビ | TV | キーレス |

セールスポイント

ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/ＨＤＤナビ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例
きず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
きず 中 ⇒ A2
きず へこみ 大 ⇒ AU3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | トビ石 | 傷A | フレ | 外装 | 小 A・U | ホイル A・曲 | エアロ A・フレ |
| 内装 | ヨゴレ | シミ | ヤブレ | コゲ | コゲ穴 | オーディオ穴 | スレ |

クオリティグレード説明
外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。当該鑑定は目でチェックをするのであり、故障等に対する保証書ではありません。車両状態は外観の経過により変化する場合もございます。

グー鑑定 品質検査証明書
特定非営利活動法人 日本中古車査定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート K90226F2302

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑑定日 | 2026年6月23日 | | 再鑑定日 | | | | |
| クオリティーグレード | 外装 | ★★★★ | 内装 | ★★★★ | 修復歴 | 修復歴 無 | 機関 正常 |

車両状態の説明

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | カードサイズ未満 | 中 | A4サイズ未満 | 大 | A4サイズ以上 | 数個 2個以上 |

タイヤ残りは摩耗の程度を目測により判定しています。（ゴリ表示ではありません）
【例：残30%以一般的な0%トーセント程度摩耗量を示す】



車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。