

2017 Daihatsu Boon Silk SAll		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
M700S	996 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/12	63,173 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
M700S-0008049	366 × 167 × 153 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small ones remain. Interior: Some noticeable stains are present in parts. Accident history: No abnormalities in the frame.			

新年度登録		メーカー ダイハツ		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクト/ハッチバック		評価点	
H29 12月		車名 ブーン		グレード シルク S A I I				4	
車種 自家用		乗人数 右		型式 M700S		排気量 1000		燃料 ガソリン	
車検 8年12月 / 抹消		走行 10万63km, 17万3km マイル計		重量 1600kg		駆動 AC		安全装置	
外装色 パールホワイトII II		カラーNo.		リサイクル純正 8,610円		登録番号 M700S-0008049			
()		内装色		シフト AT		乗定員数 5人		長さ cm	
								高さ cm	

後日返却 (保証書・取扱説明書等)

装備
☒ ABS ☒ V ☒ AW サルーフ ☒ シート
☒ ウォッシュ ☒ ウィンドウ ☒ オフ ☒ TV ☒ キーレス
 セールスポイント

バックカメラ&TC/横断防止装置(ES C) / 横転回避エアバッグ/前後防止システム/Sマストキーパーラー/セキュリティ(Ⅷ)/S助手席エアバック/メモリーナビゲーションセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ベンチシート

査定記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
 傷は注意のため
 小傷： ☆☆☆ → ☆☆☆
 中傷： ☆☆☆ → ☆☆☆
 大傷： ☆☆☆ → ☆☆☆
 ※ ☆☆☆ → ☆☆☆

W	H	B	A	外	内	E	エンジン
ワイド	ヘッド	ボディ	フロア	外板	内板	エアロ	エンジン
☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆

クオリティグレード説明
 外装: 表になる平ズやヘコミは補修済みですが、小さな平ズやヘコミが残っています。
 内装: 表になる汚れ等が、部分的にあります。
 修理歴: 骨格部位に異常はありません。

ご鑑定 コンディショニングレポート R05220115 B0E

検査項目	2026年10月18日	再検査項目	
クオリティグレード	外装 ★★★★★	内装 ★★★★★	修復歴 経理歴 壊損 正常

車両状態の説明

小	カークサイズ未満	中	M4サイズ未満	大	M4サイズ以上	特徴	位置図
角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分 角7面傷 傷あり部分							

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行ないます。