

2017 Honda Accord Hybrid LX		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DAA-CR7	DISPLACEMENT 1,993 cc		
YEAR / REG. 2017/05	MILEAGE 82,641 km		
DOORS 4	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Sedan		
CHASSIS NO. CR7-1005449	DIMENSIONS (L X W X H) 495 × 185 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Pre-Collision Braking Back Camera		Power Seats (Front) Adaptive Cruise Control Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

前年登録額 H29 / 5月	メーカー ホンダ	ドア枚数 4	ボディ形状 セダン	評価点 4.5																																																		
車名 アコードハイブリッド	グレード L X	駆動方式 2WD 4WD																																																				
車種 乗用車・その他	排気量 2000 cc	型式 DAA-CR7	燃費 10.0 km/L	内装 A B C																																																		
車検 10年6月	燃料 ガソリン	ディーゼル ハイブリッド	後日選り品 (色別・取付説明書 等)																																																			
走行 82,641 km	シフト フロア AT																																																					
外装色 ホワイトパール	カラーNo. NH788P	エアコン AG・QG・WAG・()	新車品のみ O印 を記入																																																			
()	内装色 ()	標準定員 5人	PS	PV																																																		
ハンドル 左・右	ディアリー 左・右	走行 左・右	サイクル 左・右	エア 左・右																																																		
セールスポイント		バトルシフト/ACC/バックカメラ/TC/ドラレコ/パワーシート/オートブレーキホールド/横滑り防止装置/衝突軽減ブレーキ																																																				
特記事項		ソコカラセレクト岸和田【大阪府岸和田市】																																																				
検査記入欄		修復歴 有																																																				
		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ割れ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコみ</td> <td>P</td> <td>色あせ・剥け</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修繕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換品</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="2">和泉</td> <td>339</td> <td>た</td> <td>6739</td> <td colspan="5">名義変更</td> </tr> <tr> <td colspan="2">登録月</td> <td colspan="2">月</td> <td colspan="6">までに変更できる日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">車体番号</td> <td colspan="8">CR 7-1005449</td> </tr> </table>			A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・剥け	G	ガラスキズ	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済	和泉		339	た	6739	名義変更					登録月		月		までに変更できる日						車体番号		CR 7-1005449							
A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・剥け	G	ガラスキズ																																													
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済																																													
和泉		339	た	6739	名義変更																																																	
登録月		月		までに変更できる日																																																		
車体番号		CR 7-1005449																																																				
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">A・U・A・曲 A・フレ</td> </tr> </table>		FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ					A・U・A・曲 A・フレ				<table border="1"> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ穴</td> <td>オーディオ穴</td> <td>スレ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">標準</td> </tr> </table>			内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ					標準																					
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ																																															
				A・U・A・曲 A・フレ																																																		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ																																															
				標準																																																		