

2017 Honda Fit 13GS Honda Sensing		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-GK3	1,317 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/12	29,603 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Red	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
GK3-3406810	405 × 170 × 153 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Back Camera	
Cruise Control		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	ホンダ		年式	5	ボディ形状	コンパクトハッチバック	評価点	4																				
H29 / 12月	車名	フィット		グレード	13G・Sホンダセンシング		駆動方式 2WD 4WD																						
車庫	自家用 ・ その他 ()	排気量	1300	型式	DBA-GK3		運転席側 左	内装	A・B・C																				
車検	8年12月 / 抹消	燃料	ガソリン	ディーゼル																									
走行	8年12月 / 抹消	シフト	オート	AT	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																								
外装色	カラーNo.	エンジン	ハイブリッド																										
ルージュアメジスト・メタリック	()	変速機	AG・AGC・WAG・()	新車のみ O印 を記入																									
()	内装色	標準定員	5人	オプション																									
左・右・後	ディーラー	走行	13,160円	TV																									
セールスポイント	純正ナビホンダセンシング車線逸脱防止支援システム/ ドライブレコーダー 純正ヘッドランプ LED/Blue tooth接続/TC/ABS/BD付ABS/横滑り防止装置/アイドリングストップ																												
検査記入欄																													
外装AU	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/割れ</td><td>B</td><td>キズ/へこみ</td><td>C</td><td>色あせ/剥がれ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>修繕跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換跡</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>									A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	C	色あせ/剥がれ	G	ガラスキズ	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	C	色あせ/剥がれ	G	ガラスキズ																				
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済																				
登録	月 日 までに名義できる方																												
車体番号	GK3-3406810																												
FW	ホンダ	フレ	外装	小	ボディ	エアロ	シリアル	年	月																				
内装	ボディ	シロ	ヤブレ	コグ	コグ	オーディオ	年	月	日																				