

2017 Honda N BOX G Honda Sensing		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-JF3	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2017/11	MILEAGE 76,870 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. JF3-1040764	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 179 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H29/11月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 N-BOX		グレード G・ホンダセンシング		駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 CC	型式 DBA-JF3	燃費 A・B・C	内装 A・B・C																						
車検 8年11月	抹消 燃料 ハイブリッド	ディーゼル ()	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 76,870 km	AT																									
外装色 クリスタルブラック・パール	カラーNo. ()	エアコン A・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 4人	PS	FM	AM	サンルーフ	革シート																				
左・右 左・右	輸入区分 ディーラー・並行	リサイクル料 8,110円	販売税 エコリック	ABS	ナビ	TV																				
セールスポイント ディスプレイオーディオ/ホンダセンシング/車線逸脱防止支援システム/ヘッドランプ LED/ETC/BD付ABS/横滑り防止装置/アイドリングストップ/バックモニター																										
検査記入欄 外装AU		修復歴 有・無																								
		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/割れ</td><td>B</td><td>キズ/へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>被修理</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換所</td> </tr> </table>					A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	被修理	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	被修理	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所																	
		登録No. 月 日 までに名実できる方																								
		車体番号 JF3-1040764																								
		シリアルNo.																								
		長さ 幅 高さ 最大積重量																								
		内装 フロント シム ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴																								