

2017 Nissan Dayz Roox X		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
B21A	659 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/04	57,159 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Silver		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
B21A-0335251	340 × 148 × 178 cm		
SALES POINTS			
Power Sliding Doors (Both Sides) (Drive...		Pre-Collision Braking	
Front Camera		Side Camera	
Back Camera		360° Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Right front inner panel tip bent. Right front fender replaced. Right front door replaced. Shift knob cracked. A/C duct detached. Rear bumper detached. Wheel cap scratches. Interior dirty and scratched. Carpet worn and dirty. Seats worn and dirty. Door trim scratched. Rear bumper cut and scratched. Headlights cloudy.			

年式登録	日産		ドアクラス	S	ドア開数	軽四	特異点																																																					
H29 / 4月	車名 ディズルークスX		グレード			駆動方式 2WD 4WD	4																																																					
車種 自乗用 ・ その他 ()	排気量 660	型式 CC	B21A	運転形式			内装 A・⑨・C																																																					
車検 - - 年 月 日	燃料 ガソリン	チャセール ハイブリッド ()	後付選り品 (保証書・取扱説明書等)																																																									
走行 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	エンジン AT																																																											
外装色 クールシルバーメタリック ()	カラーNo. QD・AAD・WAG・()	新着品のみ O印 を記入																																																										
() () () () () () () () () () () ()	内装色	4人	E9	G9	AW	サンルーフ	革シート																																																					
左・右・前・後 ディーラー・運行	入庫区分	8,230円	期間	エレクトロ	G9	GZ	T9	クロス																																																				
セールスポイント																																																												
CD/フルフラットTC横滑り防止装置 (ESC) / 履転席エアバック/盗難防止システム/寒冷地仕様/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビゲーション/セグT/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリフトストップ/バンデシート/DVD再生																																																												
検査記入欄																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>									A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																			
修理工度 有。⑥																																																												
登録年月日： 年 月 日 車体番号： B21A-0335251 シリヤ No.																																																												