

2017 Nissan Dayz X		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
B21W	659 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/06	37,609 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
B21W-0432376	339 × 147 × 162 cm		
SALES POINTS			
Front Camera		Side Camera	
Back Camera		360° Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	日産		ドア数	5	ボディ形状	評価点																					
H29 / 6月	車名	デイズ		グレード	X	駆動方式	4WD	R																				
車種	自家用 ・ その他 ()	排気量	660 CC	型式	B21W	運転形式		A・B・C																				
車検	8年10月 / 抹消	燃料	ガソリン	ディーゼル		後日選り品 ()	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺																					
走行	8年10月 / 抹消	シフト	オート	インパネ	AT																							
外装色	A' - 黒初代	カラーNo.	(W13)	エンジン	AG・CG・WAG・()	新車のみ O印 を記入																						
内装色	グレ系	車庫	4人	PS	PW	AW	サンルーフ	革シート																				
左・右	輸入車	走行	7,170円	ABS	TV	ミソ																						
セールスポイント																												
検査記入欄																												
FW トビ石				<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ・凹み</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコみ</td> <td>C</td> <td>色あせ・変色</td> <td>D</td> <td>ガラス・窓</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修繕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ・凹み	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・変色	D	ガラス・窓	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ・凹み	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・変色	D	ガラス・窓																			
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																			
名古屋				名産																								
月				日																								
車検番号				B21W-0432376																								
FW				339																								
147				162																								