

2017 Smart ForFour Prime		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-453042	998 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/05	13,000 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (RR)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Red	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WME4530422Y109134	350 × 167 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Sunroof	
Glass Roof		Leather Seats (Leather)	
Cruise Control		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	スマート		ドア数	5	ボディ形状	コンパクトハッチバック	評価点	4.5																																								
H29 / 5月	車名	スマートフォーフォー		グレード	プライム		駆動区分	2WD 4WD																																									
車庫	自家用 ・ その他 ()	排気量	1000 cc	型式	DBA-453042		運転形式	AT	A・B・C																																								
車検	10年6月 / 抹消	燃料	ガソリン	ディーゼル			後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																																										
走行	☐ 年 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 万 ☐ 千 ☐ 百 ☐ 十 ☐ 円	シフト	フロア 6 AT																																														
外装色	レッド	カラーNo.	()		装備品のみ O印 を記入																																												
()	右側車は1列目に 「色別」を記入	内装色	E・AG・WAG・()		標準定員 4 人																																												
ハモニ	左・右・後入 25.0%	デ	・	並行	サイズ別	0 円	車庫	エ	フ																																								
セールスポイント	パノラミックスライディングルーフシートヒーター/フルLEDヘッドライト/スポーツパッケージ/ブラック5ダブルスポークデザイン15インチアルミホイール																																																
検査記入欄																																																	
	修復歴 有・無																																																
	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ割れ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコみ</td> <td>P</td> <td>色あせ・剥き</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修繕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換跡</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録地</td> <td colspan="8"></td> <td>名義人</td> </tr> <tr> <td>車体番号</td> <td colspan="9">WME4530422Y109134</td> </tr> </table>									A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・剥き	G	ガラスキズ	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済	登録地									名義人	車体番号	WME4530422Y109134								
A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・剥き	G	ガラスキズ																																								
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済																																								
登録地									名義人																																								
車体番号	WME4530422Y109134																																																
	<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>傷A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小 A・U</td> <td>ホイール A・曲</td> <td>エアロ A・フレ</td> <td>シリアル No.</td> <td>車庫</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コゲ穴</td> <td>オーディオ穴</td> <td>その他</td> <td>長さ cm</td> <td>幅 cm</td> </tr> </table>									FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.	車庫	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	その他	長さ cm	幅 cm																				
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.	車庫																																								
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	その他	長さ cm	幅 cm																																								