


2017 Suzuki Alto 5D L		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-HA36S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2017/06	MILEAGE 29,500 km		
DOORS 5	SEATS 4		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Blue		
BODY TYPE Kei			
CHASSIS NO. 337708	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 148 cm		
INSPECTOR REPORT			
Signboard marks, core support distortion, trim scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H29 / 6月		メーカー スズキ 車名 アルト		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 3.5																				
車歴 自用用・その他 ()	排気量 660	型式 DBA-HA36S	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - - 年 月 / 検査	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 29,500 マイル	シフト AT																									
外装色 ミズイロ	カラーNo. ()	エアコン A・A・C・W・A・C・ ()	装備品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	色番号はO印に 「色番」と記入	標準定員 人	AW	サンルーフ	革シート																					
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 7,500円・預託無	エアバック	ABS	ナビ TV キーレス																				
セールスポイント																										
検査記入欄			修復歴 有・無																							
カンバンあと コアサポートひずみ トリムきず			<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換跡</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>				A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名変できる方																							
			車体 番号 337708																							
FW トビ石 備A フレ 外装 小 A・U ホイル A・曲 エアロ			シリアル No.																							
内装 ヨコシ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴			車重 長さ 幅 高さ 最大積載量 Kg																							