

2017 Toyota ROOMY G_S		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-M900A	996 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/05	18,200 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Brown	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
M900A-0065539	370 × 167 × 174 cm		
SALES POINTS			
Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...		Pre-Collision Braking	
Cruise Control		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録 H29 5月		メーカー トヨタ		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクトハッチバック		評価点 4.5	
車種 自家用 ・ その他 ()		排気量 1000		型式 DBA-M900A		燃費 型式		内装 A・B・C	
車検 - - 年 月 日		燃料 ガソリン ハイブリッド ()		ディーゼル		検日満り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)			
走行 1 8 , 2 0 0		シフト AT		注記事項 (色指定は1行に1色最大8色記入)					
外装色 グラムブラックリスタルマイカ		カラーNo. ()		エアコン AAG・WAG・()		装備品のみ O印 を記入			
ハンドル 左・右		輸入品 ディーラー ・ 並行		サイズ 9,130円		車検 5人		車シート サンプル	
セールスポイント		純正ナビ/衝突安全装置/両側電動スライドドア/シートヒーター 前席ヘッドランプ LED/Blue tooth接続/ETC/E BD付		ABS横滑り防止装置/アイドリングストップ		修復歴 有・無			
検査記入欄		検査項目		検査結果		検査項目 検査結果 検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果		検査項目 検査結果			
検査項目 検査結果		検査項目 							