

2017 Toyota Succeed Van UL-X		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE DBE-NCP160V	DISPLACEMENT 1,496 cc		
YEAR / REG. 2017/06	MILEAGE 49,999 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. 0074076	DIMENSIONS (L X W X H) 425 × 169 × 153 cm		
INSPECTOR REPORT			
Door mirror scratch, seat stain.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H29 / 6月		メーカー トヨタ		ドア枚数 5	ボディ形状 バン	評価点 4																				
車名 サクシード		グレード UL-X		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用 ・ その他 ()	排気量 1500 CC	型式 DBE-NCP160V	通称 型式	内装 A ・ B ・ ④																						
車検 - - 年 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)																							
走行 49,999 マイル	シフト AT																									
外装色 ホワイト	カラーNo. ()	エアコン ④ ・ AAC ・ WAC ・ ()	装備品のみ ④印 を記入																							
内装色 ()	色番号は④内に 「色番」と記入	標準定員 人	④	④	AW	サンルーフ																				
ハンドル 左 ・ ④	輸入 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 7,440 円 ・ 預託無	④	ABS	ナビ																				
セールスポイント トヨタセーフティセンス			修復歴 有 ・ ④																							
検査記入欄 ドアミラー傷 シートシミ			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換跡</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済																	
登録No.			名変中																							
月 日			までに名変できる方																							
車体 番号			0074076																							
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小 A ・ U	ホイール A ・ 曲	エアロ A ・ フレ	シリアル No.																		
内装	④	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	④	長さ cm	幅 cm																	
			高さ cm			最大積載量 Kg																				