

2018 BMW BMW X3 xDrive 20d M Sport		OVERALL	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE TX20	DISPLACEMENT 1,995 cc		
YEAR / REG. 2018/12	MILEAGE 42,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. WBATX32090LB24189	DIMENSIONS (L X W X H) 472 × 189 × 168 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Power Tailgate Pre-Collision Braking Parking Assist (Auto Steering) Side Camera Navigation System		Roof Rails Power Seats (Front) Adaptive Cruise Control Front Camera Back Camera HiFi Speaker System (205W, 12 speakers)	
INSPECTOR REPORT			
Exterior: Noticeable scratches and dents have been repaired, but small ones remain. Interior: Some noticeable stains are present. Repair history: No abnormalities in the frame.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

青枠内のグレー鑑定/JAFA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H30 12月	メーカー BMW	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4
車名 X 3	グレード xDrive 20d Mスポーツ			
車種 自家用	ディーラー 右	型式 TX20	年式 2000	燃料 ディーゼル
走行 - 年 - 月 / 日	走行 42,000 km	駆動 4WD	変速機 AC	重量 Kg
外装色 ブラック	カラーNo.	リサイクル料 21,720円	車台番号 WBATX32090LB24189	
内装色 ()	シフト フロア 8 AT	乗車定員 5人	長さ cm	幅 cm

☐ 保証書
☐ 取扱説明書
☐ 等

☒ 説明書
☒ サルーフ
☒ シート
☒ エアコン
☒ セールスポイント

査定員記入欄

ボダメジレレベルに関する注意事項
 車高は必ずしも
 正確な値を示す
 ものではありません。
 車高は必ずしも
 正確な値を示す
 ものではありません。

W	h	h	h	h	h	h	h	h	h
W	h	h	h	h	h	h	h	h	h

クオリティグレード説明
 外装: 気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
 内装: 気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴: 青枠部位に異変はありません。

青枠内のグレー鑑定/JAFA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

鑑定日: 2020年6月17日
 内蔵番号: R53426F1710

外装ダメージレベル	内装ダメージレベル	修復歴	修復箇所	修復方法	修復費用	修復完了	修復完了
外装ダメージレベル	内装ダメージレベル	修復歴	修復箇所	修復方法	修復費用	修復完了	修復完了

車両状態の診断
 中: 中程度のダメージ
 大: 大程度のダメージ
 小: 小程度のダメージ

車両状態の診断
 中: 中程度のダメージ
 大: 大程度のダメージ
 小: 小程度のダメージ

車両状態の診断
 中: 中程度のダメージ
 大: 大程度のダメージ
 小: 小程度のダメージ

車両状態の診断
 中: 中程度のダメージ
 大: 大程度のダメージ
 小: 小程度のダメージ