

2018 BMW_Mini BMW Mini 3HB Cooper D		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
LDA-XN15M	1,496 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2018/07	25,118 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Gray	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMWXN320502H81858	384 × 173 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Light interior stains			

初年度登録		メーカー		ドア枚数		ボディ形状		評価点	
H30 / 7月		MINI MINI		3		コンパクトハッチバック		5	
車種 良型用・その他 ()		排気量 1500 CC		型式 LDA-XN15M		運転形式 4WD		内装 A・B・C	
車検 - - 年 / 月 / 日		燃料 ガソリン		変速機 オートマ		使用済み品 (廃棄・取扱説明書 等)			
走行 口内ミラー作動人(※交換・※点検・※点検) 25,118		シフト オート		新車のみ O印 を記入					
外装色 エメラルドグレー		カラーNo. AG・AGC・WAG・()		新車のみ O印 を記入					
()		自賠保は()内に (色番)は記入		標準定員 4人		()			
ハブ 左・右		タイヤ 左・右		サイズと料 16.240円		エアコン あり		サンルーフ あり	
車検 左・右		タイヤ 左・右		サイズと料 16.240円		エアコン あり		サンルーフ あり	

セールスポイント

★禁煙車★LEDヘッドライト★純正ナビ★バックカメラ★PDC★16AW★コンフォートアクセス★インテリセーフ★ドライブレコーダー (前後)★カメラ&パーキングアシスト★クロームラインエクステリア★記録有り (R1・R2・R4)

検査記入欄

ルーフ内薄汚れ

修復歴

有 ()

A	牛乳	U	ヘコみ・凹み	B	牛乳・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ
W	補修跡	S	ヤビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換跡
登録No.								名義人	
車体番号		WMWXN320502H81858							
シリアル									
FW		トヨタ		備A		フレ		外装	
内装		ヨグレ		シミ		ヤブレ		コゲ	

車検

車種

年式

種

第2

最大積載量