

2018 BMW_Mini BMW Mini 3HB Cooper D		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
XN15M	1,496 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2018/10	44,953 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Orange	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMWXN320X02H82147	383 × 172 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/10月	メーカー MINI	ドア枚数 3	ボディ形状 コンパクトハッチバック	評価点 4.5
車名 MINI	グレード クーパーD	駆動区分 2WD 4WD		
車種 自家用・その他 ()	排気量 1500 CC	型式 XN15M	燃費 A・B・C	
車検 - 年 - 月 / 日	燃料 ガソリン ハイブリッド ()	変速機 AT	後日選り品 (車検・取付印等)	
走行 44,953 km	シフト フロア 6	AT	スペアキー	
外装色 ソラリスオレンジ	カラーNo. ()	エアコン A・D・A・G・W・A・G・ ()	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 4 人	PS	サンルーフ	革シート
左・右 左・右	輸入区分 デモ・走行	リサイクル料 16,240円	エレクトロニクス	TV
セールスポイント ETC/横滑り防止装置 (ESC) /運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックプレイヤー接続可				
修復歴 有 ()				
検査記入欄				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド C 色あせ・ボケ G ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換歴 XX 交換所 登録No. 月 日 までに名実できる方 車体番号 WMWXN320X02H82147 FW トビ石 傷A フレ 外装 小 A・U A・曲 A・フレ シリアル No. 内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 383 cm 172 cm 143 cm 最大積重量 kg				