

2018 BMW_Mini BMW Mini 3HB John Cooper Works		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE XRJCWM	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2018/10	MILEAGE 44,000 km		
DOORS 3	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION MT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WMWXR92000TP27818	DIMENSIONS (L X W X H) 388 × 173 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Navigation System		Back Camera	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/10月	メーカー MINI	ドア枚数 3	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4.5
車名 MINI	グレード ジョンクーパーワークス	駆動区分 2WD	AIS検査済	
車種 自家用・その他()	排気量 2000 cc	型式 XRJCWM	通称 形式	内装 A・⑨・C
車検 9年10月	抹消 燃料 ハイブリッド	ディーゼル	後日取り込み(保証書・取扱説明書等)	
走行 44,000 km	マイル フロア 6 MT	シフト	取説・記録簿・スペアキー	
外装色 ミッドナイトブラック	カラーNo. ()	エアコン	整備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 4人	安全装置 4人	サンルーフ	革シート
左・右 左・右	輸入区分 デ	走行 16,240円・預託金	エレクトロニクス	TV
セールスポイント				
バックカメラ/機滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可				
検査記入欄				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド C 色あせ・ボケ D ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換済 XX 交換済 登録No. 月 日 までに名変できる方 名変中 車検番号 WMWXR92000TP27818 シリアル No. FW ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ 内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺				