

2018 BMW_Mini BMW Mini Clubman Cooper Clubman		OVERALL		4.5
		EXTERIOR	INTERIOR	
		-	-	
MODEL CODE LN15		DISPLACEMENT 1,498 cc		
YEAR / REG. 2018/08		MILEAGE 44,000 km		
DOORS 5		SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)		TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol		STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver		BODY TYPE Station Wagon		
CHASSIS NO. WMWLN320802H08269		DIMENSIONS (L X W X H) 427 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS				
Alloy Wheels Navigation System		Back Camera		
INSPECTOR REPORT				

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30 8月	メーカー MINI 車名 MINI	ドア枚数 5	ボディ形状 ステーションワゴン	評価点 4.5
車種 自家用・その他 ()	排気量 1500 cc	型式 LN15	通称 2WD	内装 A・⑨・C
車検 9年12月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)	
走行 44,000 km	シフト フロア 6 AT	取扱説明書・記録簿・スペアキー		
外装色 メルティングシルバー	カラーNo. ()	エアコン	整備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5人	⑨	サンルーフ	革シート
左・右 左・右	輸入区分 デ	並行	19,440円・預託金	エレクトロニクス
セールスポイント バックカメラ/TC/横滑り防止装置 (ESC) /運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/A B S /助手席エアバック/サイドエアバック/H D Dナビ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディアイドリングストップ/ターボ/電動リアゲート/ミュージックサーバー/ミュージックプレイヤー接続可				
検査記入欄				
修復歴 有・⑨				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド P 色あせ・ボケ Q ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 XX 交換済				
登録No. 月 日 までに名変できる方				
名変中				
車検番号 WMWLN320802H08269				
FW ⑨	備A	フレ	外装 小	ホイール エアロ
内装 ヨグレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴
オーディオ穴 ⑨				
車種	長さ	幅	高さ	最大積載量
cm	cm	cm	cm	kg