

2018 BMW_Mini BMW Mini Clubman Cooper D Clubman		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE LR20	DISPLACEMENT 1,995 cc		
YEAR / REG. 2018/08	MILEAGE 34,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Station Wagon		
CHASSIS NO. WMWLR920702H11249	DIMENSIONS (L X W X H) 427 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Navigation System		Back Camera	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/8月	メーカー MINI	ドア枚数 5	ボディ形状 ステーションワゴン	評価点 4.5
車名 MINI	グレード クーパーD クラ ブマン AIS検査済	駆動区分 2WD	4WD	
車種 自家用・その他()	排気量 2000 cc	型式 LR20	通称 型式	内装 A・⑨・C
車検 9年9月/抹消	燃料 ガソリン	変速機 ハイブリッド()	後日取り込み(保証書・取扱説明書等)	
走行 34,000 km	シフト フロア 8 AT	取扱説明書・記録簿・スペアキー		
外装色 ベッパホワイト	カラーNo. ()	エアコン ④B・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5人	④B	サンルーフ	革シート
輸入区分 デ	走行 19,440円・預託金	エアロ	TV	④ス
セールスポイント				
バックカメラ/機滑り防止装置(ESC)/運転席エア バック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエント リー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDD ナビ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリン グストップ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージック プレーヤー接続可				
検査記入欄				
修復歴 有・⑨				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド P 色あせ・ボケ Q ガラスキズ				
W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 YX 交換済				
登録No. 名変中				
月 日 までに名変できる方				
車検番号 WMWLR920702H11249				
FW ④B	備A	フレ	外装 ④	ホイール A・曲 A・フレ
内装 ヨグレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴 オーディ穴 ④
重量 1000 kg	全長 427 cm	全幅 180 cm	全高 147 cm	最大積載量 500 kg