

2018 Daihatsu Boon 1.0 Silk SAI		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-M700S	996 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2018/01	49,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Red	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
M700S-0009972	366 × 167 × 153 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/1月		メーカー ダイハツ		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクト/ハッチバック		評価点 4	
車名 ブーン		グレード 1.0シルクSAII 純正ナビ/ハンズフリー通話/バックカメラ		駆動区分 2WD 4WD					
車種 自家用・その他 ()		排気量 1000 cc		型式 DBA-M700S		通称 型式		内装 A・⑨・C	
車検 - - / - - 年 / - - 月 / - - 日		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日選り品 (⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿)			
走行 49,000 km		インパネ		CVT					
外装色 レッド		カラーNo. ()		エアコン		⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿			
()		内装色		乗車定員 5人		⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿			
ハンド 左・右		輸入 区分		ディーラー ・ 並行		リサイクル料 8,610円		⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	
セールスポイント 純正ナビ(DVD・Bluetooth・USB・フルセグTV・SDナビ・バックカメラ)/オートエアコン/ステアリングスイッチ/ドライブレコーダー(前)/ETC/プッシュスタート/スマートキー2個/アイドリングストップ/ハンズフリー通話									
検査記入欄 小傷									
修復歴 有・⑨									
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド C 色あせ・ボケ G ガラスズ W 補修部 S サビ C 腐食 X 交換部 XX 交換所									
登録No. 月 日 までに名変できる方									
名変中									
車検番号 M700S-0009972									
シリアル No.									
FW トビタ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿									
内装 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿									