

2018 Honda N BOX Slash GL Interior Color Package		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE JF1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2018/08	MILEAGE 55,000 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. JF1-7302260	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 167 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Interior has scratches and dirt. Seats show scuffs and wrinkles. Exterior has minor and light scratches. AA rating 4.5.			

初年度登録		ホندا		ドアク数 5		ボディ形状 軽四		評価点																															
H30 / 8月		車名 N-BOXスラッシュ		グレード G・Lインテリア カラーパッケージ		駆動区分 2WD 4WD		4.5																															
車種 自動車・その他 ()		排気量 660 cc		型式 JF1		通称形式		内装 A・B・C																															
車検 - - 年 / 月		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日運行 (保証書・取扱説明書等)																																	
走行 55,000 km		シフト ハンドリフト																																					
外装色 ブラック		カラーNo.		エディション AG・AAD・WAG・()		装備品のみ O印 を記入																																	
()		内装色		標準定員 4人																																			
ハサリ 左・右		区分 ディーター・走行		サイクル料 7,570円 + 預託金		Eマーク		AW サンプル 車シート																															
セールスポイント		CD/バックカメラ/TC機滑り防止装置(ESC)/HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/ワンセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/シートヒーター/ベンチシート																																					
検査記入欄		修正歴 有。()																																					
内装キズ、汚れ		<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>ガラス</th><th>U</th><th>ヘッドレスト</th><th>B</th><th>ガラス</th><th>P</th><th>熱変色・劣化</th><th>G</th><th>ガラスキズ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td><td>修理済</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr> <tr> <td>査定日</td><td colspan="4">月</td><td colspan="4">日</td><td>査定に不備がある</td></tr> </tbody> </table>								A	ガラス	U	ヘッドレスト	B	ガラス	P	熱変色・劣化	G	ガラスキズ	W	修理済	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	査定日	月				日				査定に不備がある
A	ガラス	U	ヘッドレスト	B	ガラス	P	熱変色・劣化	G	ガラスキズ																														
W	修理済	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																														
査定日	月				日				査定に不備がある																														
外装小傷、薄キズ		車体番号 JF1-7302260																																					
AA評価 4.5点仕入れ		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th><th>トピ石</th><th>傷A</th><th>フレ</th><th>外装</th><th>小傷・凹</th><th>ホイール</th><th>エアロ</th><th>シリアルNo.</th><th>最大積載量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td><td>()</td><td>シミ</td><td>ヤブレ</td><td>コゲ</td><td>コガレ</td><td>オーディイオ</td><td>()</td><td>車両</td><td>最大積載量</td></tr> </tbody> </table>								FW	トピ石	傷A	フレ	外装	小傷・凹	ホイール	エアロ	シリアルNo.	最大積載量	内装	()	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オーディイオ	()	車両	最大積載量										
FW	トピ石	傷A	フレ	外装	小傷・凹	ホイール	エアロ	シリアルNo.	最大積載量																														
内装	()	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オーディイオ	()	車両	最大積載量																														