

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

注意事項・不具合箇所

〔 3 〕 mm

検査書記入欄：修繕歴「有」の場合は修繕箇所・交換箇所を記入

スベアタイヤレス

ハンドルすれ、外装うすい線キズ

室内ベツ跡

外装シミ、シフト部のり跡

フバンパー下面A中

カーベツスレ有

〔 4 〕 mm

ドアミラー	半丈	ヒビ	ワレ
工員	無	シヤット	無