

2018 MAZDA CX-8 2.2 XD L Package Diesel Turbo		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3DA-KG2P	2,188 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2018/01	58,657 km		
DOORS	SEATS		
5	6		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Diesel		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Gray		
BODY TYPE			
SUV			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
KG2P-105369	490 × 184 × 173 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
Leather Seats		Power Tailgate	
Power Seats (Front)		Pre-Collision Braking	
Side Camera		Back Camera	
Adaptive Cruise Control		Front Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Minor seat wrinkles, minor scratches on door trim (A), minor scratches on pillar trim (A), moderate steering wheel wear, minor scratches on console (A), minor exterior scratches, minor stone chip on front windshield.			

昭和年度登録		メーカー		車種		ボディ形式		年式		特記事項																					
H30 1月		マツダ		C X-8		グレード 2.2 XD iパッケージ ディーゼ ルターボ 純正ディスプレイ オーディオナビ/TV/CD/DV		SUW/クワカン		新車区分																					
										2WD 4WD																					
車種 自乗用・その他()		排気量 2200		型式 CC		3DA-KG2P		運転形式		内装 A・B・C																					
年次 第 9 年 1 月		接用 燃料 ガソリン		モーター ハバリアド()		後述の項目は (保証書・取扱説明書等)で																									
(以下に「 ○ 」印を記入(全車・部品点検・中古車))		シフト オート		フロア 6 AT																											
走行 [] 万 km [] 月 [] 日		[] 58, [] 657																													
外装色 パール白		カラー名 カウラニ		エンジン E-2000		新車品目の ○ 印を記入																									
マシニングプレートアルミメタリック (46G)		()		()		新車品目の ○ 印を記入																									
()		内装色 黒		重量 6 t		安全装置																									
左・右・R		ディーラー・販売		リサイクル料		エアバッグ																									
セイルスポイント		12,680円		期間		エアバッグ																									
本革シート/キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/カーテンエアバック/メモリーナビ他/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/ETC/アイドリングストップスマートキー/盗難防止システム/オートクルーズコントロールLEDヘッドライト横滑り防止装置(E S C)/パワーシート/シートヒーター/電動リヤゲート/3列シートウォークスルー/DVD再生/ミュージックプレーヤー接続可/CD/サイドカメラ/バックカメラ/後部モニター/障害物センサー/M Tモード付き																															
検査記入欄																															
シート内蔵<小> ドア内蔵A内蔵<小> ビービー内蔵A内蔵<小> ハンドルすれず<中> コンソール内蔵<小> 外装小傷 エガラスcratch石<小>																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トビ石</th> <th>傷A</th> <th>ワレ</th> <th>汚染</th> <th>小</th> <th>大</th> <th>ホイール</th> <th>エアロ</th> <th>シリアル No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガサ</td> <td>オーダーズ</td> <td>スレ</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												FW	トビ石	傷A	ワレ	汚染	小	大	ホイール	エアロ	シリアル No.	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガサ	オーダーズ	スレ		
FW	トビ石	傷A	ワレ	汚染	小	大	ホイール	エアロ	シリアル No.																						
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガサ	オーダーズ	スレ																								

検査箇所

有、無 ()

W 前照灯 G サブ C 制動 H キーレス P 危険感知 F 危険感知 X 防犯 Y 防犯 Z 防犯

登録年月 月 日 家で名義である

車体番号 KG2P-105369