

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

印字位置番号	メーカー マツダ	ドア数 5	ボディ形状 コンパクトハッチバック	評価点 4																						
H30 / 4月	車名 C X - 8	グレード ディーゼル XD PROACTIVE 7人乗り 買収車 TEIN車高調 パワーステアリング	駆動方式 2WD 4WD																							
車種 自家用・その他()	排気量 2200	型式 CC	3DA-KG2P	内装 A・B・C																						
年次 9年4月 / 抜消	燃料 ガソリン ハイブリッド()	変速機 AT	貴重品等目録 (保証書・取扱説明書等)																							
走行 km 80,000	シフト フロア	AT																								
外観色 マシングレーパールメタリック	カラーNo. ④D・AAG・WAO・()	エンジン エコラン	禁煙品のみのO印を記入																							
()	内装色 黒色皮革	乗員定員 7人	PS	PW																						
左・右 ディーター・走行	アラウンドビューモニター	15,000円	エアロパック	TV																						
セールズポイント																										
検査記入欄																										
運転席へ入り、ヘッドハンカチをのり付けし、後部座席AP20%検査 7分以内 後部座席よりA・MAP20% センサーピラーヘルムA 注1 フロントアンダーカバー																										
修正歴 有。(6)																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>検査項目</th> <th>S</th> <th>サブ</th> <th>C</th> <th>故障</th> <th>X</th> <th>交換</th> <th>M</th> <th>交換済</th> <th>名義主</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヒビ割れ</td> <td>C</td> <td>キズ・ヘコみ</td> <td>D</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>E</td> <td>ガラスキズ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					W	検査項目	S	サブ	C	故障	X	交換	M	交換済	名義主	A	キズ	B	キズ・ヒビ割れ	C	キズ・ヘコみ	D	色あせ・汚れ	E	ガラスキズ	
W	検査項目	S	サブ	C	故障	X	交換	M	交換済	名義主																
A	キズ	B	キズ・ヒビ割れ	C	キズ・ヘコみ	D	色あせ・汚れ	E	ガラスキズ																	
登録年月日 月 日 家でに名義できる																										
車体番号 KG2P-113755																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>ボク</th> <th>フレ</th> <th>内装</th> <th>ホ</th> <th>ホイール</th> <th>エアロ</th> <th>シリアル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ボク</td> <td>フレ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コグス</td> <td>オーディオ</td> <td>④</td> <td>車庫</td> </tr> </tbody> </table>					FW	ボク	フレ	内装	ホ	ホイール	エアロ	シリアル	内装	ボク	フレ	ヤブレ	コグス	オーディオ	④	車庫						
FW	ボク	フレ	内装	ホ	ホイール	エアロ	シリアル																			
内装	ボク	フレ	ヤブレ	コグス	オーディオ	④	車庫																			