


2018 MAZDA FLAIR WAGON 660 Hybrid XG Wheelchair Accessible Vehicle with Rear Seat		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DAA-MM53S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2018/05	MILEAGE 84,000 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. MM53S-101523	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 179 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Navigation System		Power Sliding Door (One Side) (Passen...	
INSPECTOR REPORT			
Exterior scratches and dents, interior dirt and animal hair, wheel CP scratches.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H30/5月		マツダ		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクトハッチバック		年価点 4																					
車名 フレアワゴン		グレード 660 ハイブリッド XG 車いす移動車リアシート付 社外ナビ バックカメラ ETC		駆動区分 2WD		4WD																							
車種 自家用・その他 ()	排気量 660	型式 CC	DAA-MM53S (改)		通称 試乗	内装 A ③・C																							
車検 - 年 月 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)																										
走行 84,000 km	インパネ	CVT																											
外装色 シルバー	カラーNo. ()	エアコン	④・AAG・WAG・()		装備品のみ O印 を記入																								
内装色 ()	乗車定員 4 人	⑤	⑥	⑦	⑧	サンルーフ	革シート																						
左・前	ディーラー	走行	リサイクル料	9,770 円	登録税	⑨	⑩	⑪	⑫																				
セールスポイント																													
キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/メモリーナビ他/ワンセグTV/ETC/アイドリングストップ/スマートキー/H I D・キセノン・ディスチャージ/横滑り防止装置 (E S C) /CD/バックカメラ/両側スライド			修復歴 有 ⑬																										
特記事項																													
非課税																													
検査記入欄			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘビイオサレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘビ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換品</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>							A	キズ	U	ヘビイオサレ	B	キズ・ヘビ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済
A	キズ	U	ヘビイオサレ	B	キズ・ヘビ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済																				
外装キズ凹み			登録No. 月 日 までに名義できる方																										
内装 汚れ 動物毛			名義中																										
ホイールCP キズ			車体番号 MM53S-101523																										
各キズ凹み 装備品現車にあるのみ			シリアル No.																										
FW	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒																				
内装	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘																				
シロ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔																				
重量	cm	cm	cm	最大積載量	Kg																								