

2018 MAZDA Scrum Van PC Special 4WD		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE HBD-DG17V	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2018/06	MILEAGE 46,650 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. 256831	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 190 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking			
INSPECTOR REPORT			
Cargo area scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30 6月		メーカー マツダ 車名 スクラム		ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 4.5																				
グレード PCスペシャル 4WD		駆動区分 2WD 4WD																								
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 HBD-DG17V	通称 型式	内装 A・⑨・C																						
車検 - - 年 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 46,650 km	シフト AT																									
外装色 ホワイト	カラーNo. ()	エアコン	新着品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 人	ABS	AW	サンルーフ	革シート																					
ハンド 区分	左・右 左	エアコン	ABS	ナビ	TV	キーレス																				
セールスポイント 衝突軽減ブレーキ		8,050円・預託金																								
検査記入欄 荷室きず																										
修復歴 有・⑨		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
登録No. 256831		名義中 月 日 までに名義できる方																								
車検 256831																										
FW	トビ石	備A	ワレ	外装	小	ホイル	エアロ	シリアル No.																		
内装	⑨	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm																	
								高さ cm	最大積重量 kg																	