

2018 MINI 3HB Cooper		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-XR15M	1,498 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2018/12	53,000 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	MT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Coupe		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMWXR32010TM19375	384 × 173 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/12月	メーカー MINI MINI	ドア枚数 2	ボディ形状 クーペ	評価点 4
車種 自家用・その他 ()	排気量 1490 cc	型式 DBA-XR15M	通称 型式	内装 A・⑨・C
車検 - - 年 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日取り込み (保証書・取扱説明書 等)	
走行 53,000 km	シフト MT			
外装色 ブラック	カラーNo. ()	⑨B・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
()	内装色 ()	乗車定員 人	PS	PW
左・右 左	輸入 区分	並行	エアバック	ABS
セールスポイント		16,240円・預託金	エアバック	ABS
検査記入欄		修復歴 有・⑨		
A 10000円・修理・検査・検査料 B 10000円・修理・検査・検査料 C 10000円・修理・検査・検査料 D 10000円・修理・検査・検査料 E 10000円・修理・検査・検査料 F 10000円・修理・検査・検査料 G 10000円・修理・検査・検査料 H 10000円・修理・検査・検査料 I 10000円・修理・検査・検査料 J 10000円・修理・検査・検査料 K 10000円・修理・検査・検査料 L 10000円・修理・検査・検査料 M 10000円・修理・検査・検査料 N 10000円・修理・検査・検査料 O 10000円・修理・検査・検査料 P 10000円・修理・検査・検査料 Q 10000円・修理・検査・検査料 R 10000円・修理・検査・検査料 S 10000円・修理・検査・検査料 T 10000円・修理・検査・検査料 U 10000円・修理・検査・検査料 V 10000円・修理・検査・検査料 W 10000円・修理・検査・検査料 X 10000円・修理・検査・検査料 Y 10000円・修理・検査・検査料 Z 10000円・修理・検査・検査料			A キズ W 補修 U ヘッドライト S サビ B キズ・ヘッド C 腐食 X 交換 Y 交換 Z ガラス ガラス	
登録No.		月 日 までに名変できる方		
車検 番号		WMWXR32010TM19375		
シリアル No.		383 cm		
内装 ⑨		172 cm		
シロ ⑨		143 cm		
ヤブ ⑨		最大積載量 kg		