

2018 Mitsubishi EK WAGON E		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-B11W	DISPLACEMENT 659 cc		
YEAR / REG. 2018/06	MILEAGE 50,869 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. B11W-0503585	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 162 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Slight interior dirt			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/6月		メーカー 三菱		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 eKワゴン		グレード E		駆動区分 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-B11W	通称 型式	内装 A・⑨・C																						
年 9	月 6	走行 50,869 km	燃料 ガソリン	変速機 AT	後付選り品 (保証書・取扱説明書 等)																					
シフト インパネ		登録品のみ ○印 を記入																								
外装色 ブラック	カラーNo. (X42)	エアコン																								
内装色 ()		乗車定員 4 人	AW サンルーフ 革シート																							
左・右 ()	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	リサイクル料 8,060円	エレクトロニクス ナビ	TV	キーレス																				
セールスポイント ★ケンウッドナビ★フルセグTV★バックカメラ★ETC★ キーレス★シートヒーター★																										
検査記入欄 ルーム内薄汚れ			修復歴 有・⑨																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名義できる方																							
			車体番号 B11W-0503585																							
FW (トビ)	備A	ワレ	外装 小	内装 小	エアロ 曲	シリアル No.																				
内装 ヨレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ																				
長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積重量 kg																							