


2018 MITSUBISHI ek Wagon E e-Assist		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-B11W	DISPLACEMENT 659 cc		
YEAR / REG. 2018/12	MILEAGE 62,000 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Red	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. B11W-0517496	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 162 cm		
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/12月		メーカー 三菱		ドア枚数 5		ボディ形状 軽四		評価点 4																					
車名 e Kワゴン		グレード E e-アシスト		駆動区分 2WD 4WD		内装 A・B・C																							
車歴 自家用・その他 ()		排気量 660 cc		型式 DBA-B11W		通称 型式																							
車検 9年7月 / 抹消		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 口内にマークを記入(※:交換 ※:点検 ※:不調) + 万 千 前 十 一 マイル 62,000		シフト インパネ		AT																									
外装色 レッド		カラーNo. ()		④B・AAC・WAG・()		装備品のみ O印 を記入																							
()		内装色 ベージュ		乗車定員 4人		PS		PW																					
左・右		輸入区分 ディーラー・並行		リサイクル料 8,060円・預託無		エアバック		ABS																					
						ナビ		TV																					
						キーレス																							
セールスポイント																													
検査記入欄					修復歴 有・無																								
傷・凹み					<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>腐蝕跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ/ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	腐蝕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ/ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	腐蝕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
					登録No. _____ 名変中																								
					月 _____ 日 _____ までに名変できる方																								
					車体番号 B11W-0517496																								
FW トピ石 備A フレ 外装 小 A・U ホイル A・曲 エアロ シリアル No.																													
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 スレ					車幅 長さ 幅 高さ 最大積載量 Kg																								