

2018 Porsche 718 Cayman 718 Cayman		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 982J1	DISPLACEMENT 1,987 cc		
YEAR / REG. 2018/11	MILEAGE 60,500 km		
DOORS 3	SEATS 2		
DRIVETRAIN 2WD (MR)	TRANSMISSION MT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Coupe		
CHASSIS NO. WP0ZZZ98ZKS250130	DIMENSIONS (L X W X H) 439 × 180 × 130 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels (150W8SP)		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Exterior: Major scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain. Interior: There are some noticeable stains in parts. Repair history: No abnormalities in the frame.			

青竹内のグー鑑定/JAAA鑑定証の発行と下記記載の情報は真なります			
前年登録 H30 11月	メーカー ボルシェ 車名 718 ケイマン	下ドアク グレード 3 ボディ形状 クーペ	評価点 4.5
車種 自家用	型式 ディーラー	右 右	982J 1
年 月 日 9 11 / 抹消	色 ブラック	カラーNo. 60, 500	燃料 ガソリン
車内 シフト プロア 6 MT	リサイクル料 20,810円	車内番号 WPOZZ98KSK520130	車庫 AC
走行 距離 6 MT	年 月 日 9 11 / 抹消	車庫 AC	車庫 AC
走行 距離 6 MT	年 月 日 9 11 / 抹消	車庫 AC	車庫 AC

旅行日送り
(保証書・取送説明書等)

税額
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

セールスポイント

パワーステアリング/凍結防止装置
(ESC)/HID・キセノン・ディスチャージ駆動ブレーキバック機構
防止システム(ABS)助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突安全ボディ/ディーラー
指定記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
最小は配管のみ
小傷1
中傷2
大傷3
※ダメージレベルに関する注意事項
最小は配管のみ
小傷1
中傷2
大傷3
※ダメージレベルに関する注意事項
最小は配管のみ
小傷1
中傷2
大傷3

グー鑑定 コンディションチェックシート

車種名 2020年8月17日 内蔵番号

クオリティグレード	外装	★★★★	室内	★★★★	修復歴	修復歴 無	壊損	正常
-----------	----	------	----	------	-----	-------	----	----

車庫状態の説明

小	カーナビ/オーディオ	中	A/Aサイズ未満	大	A/Aサイズ以上	数値	説明以上
---	------------	---	----------	---	----------	----	------

※各項目は車庫状態の悪化を意味し、必ずしも修理が必要です。(注)取付品と取付位置は必ずしも正しいとは限りません。必ずしも正しいとは限りません。必ずしも正しいとは限りません。

※各項目は車庫状態の悪化を意味し、必ずしも修理が必要です。(注)取付品と取付位置は必ずしも正しいとは限りません。必ずしも正しいとは限りません。必ずしも正しいとは限りません。

※各項目は車庫状態の悪化を意味し、必ずしも修理が必要です。(注)取付品と取付位置は必ずしも正しいとは限りません。必ずしも正しいとは限りません。必ずしも正しいとは限りません。