


2018 Suzuki Alto Lapin S		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
HE33S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2018/02	50,679 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Pink		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
HE33S-182285	340 × 148 × 153 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Exterior grade AU, rear side member distortion			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/2月	メーカー スズキ	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 R																				
車種 自家用・その他 ()	車名 アルトラパン S	グレード S	駆動区分 2WD 4WD																					
車検 9年2月	排気量 660cc	型式 HE33S	通称 型式	内装 A・⑨・C																				
走行 50,679km	燃料 ガソリン	ディーゼル ()	後日送付品 (保証書・取扱説明書 等)																					
外装色 コフレピンクパールメタリックII	カラーNo. ()	エアコン ()	新着品のみ O印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 4人	AW ()	サンルーフ ()	革シート ()																				
左・右 左・右	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	7,950円	・ 預託金																				
セールスポイント 衝突被害軽減ブレーキ 社外ナビ Bluetooth シートヒーター フルセグ HIDヘッドライト オートライト アイドリングストップ プッシュスター ト スマートキー																								
検査記入欄 外装各AU リアサイドメンバー歪		修復歴 ⑨・無																						
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
		登録No. 月 日 までに名義できる方																						
		車検 HE33S-182285																						
FW ⑨		備A シシ	ワレ ヤブレ	外装 小 ⑨・⑩																				
内装 ⑨		シシ シシ	ヤブレ ヤブレ	コガ コガ																				
		コガ コガ	オーディオ オーディオ	シリアル No.																				
		長さ cm	幅 cm	高さ cm																				
		重量 kg	最大積載量 kg																					