


2018 Suzuki Alto Lapin S		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-HE33S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2018/10	27,250 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Brown		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
HE33S-203285	340 × 148 × 153 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Fading on resin parts			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/10月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 4																				
車名 アルトラパン S		グレード	駆動区分 2WD 4WD																							
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-HE33S	通称 型式	内装 A・⑨・C																						
車検 9年10月	抹消 燃料 ハイブリッド	ディーゼル ()	後日送り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 27,250 km	シフト CVT																									
外装色 アーバンブラウンパールスタリック	カラーNo. ()	エアコン ()	新着品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 4人	PS	PS	AW	サンルーフ	革シート																				
ハンドル 左・()	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	7,950円	エブリック	ABS	キーレス																				
セールスポイント 社外ナビ/レーダーブレーキサポート (スズキ) /シートヒーター 運転席/Bluetooth接続/BD付ABS/横滑り防止装置/アイドリングストップ/バックモニター																										
検査記入欄 樹脂部分の色褪せ		修復歴 有・⑨																								
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>					A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
		登録No. 名義中 月 日 までに名義できる方																								
		車検 番号 HE33S-203285																								
FW (トビ)	シミ	ワレ	外装 ⑨・⑩	小 ⑨・⑩	オイル ⑨・⑩	エアロ A・ワレ	シリアル No.																			
内装 (ヨソ)	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	⑨	長さ cm	幅 cm	最大積重量 kg																	