

2018 Suzuki Swift XG		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-ZC83S	DISPLACEMENT 1,242 cc		
YEAR / REG. 2018/03	MILEAGE 51,700 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. ZC83S-117061	DIMENSIONS (L X W X H) 384 × 170 × 150 cm		
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30 3月		メーカー スズキ 車名 スイフト		ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクトハッチバック	評価点 4																				
グレード XG シートヒーター/スマートキー/プッシュスタート		駆動区分 2WD 4WD																								
車種 自家用 ・ その他 ()	排気量 1200 cc	型式 DBA-ZC83S	選装 型式	内装 A ・ B ・ C																						
車検 - - 年 / 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)																							
走行 51,700 km	シフト フロア CVT																									
外装色 スターシルバーメタリック (ZMU)	カラーNo. AG ・ BG ・ WAG ・ ()	装備品のみ O印 を記入																								
内装色 ()	乗車定員 5 人	PS	PW	AW	サンルーフ	革シート																				
左 ・ 右	輸入区分 ディーラー ・ 並行	リサイクル料 9,380 円 ・ 預託無	エアバック	ABS	ナビ	TV																				
セールスポイント キーレスエントリー/ABS/運転席エアバック/助手席エアバック/ETC/スマートキー/盗難防止システム/横滑り防止装置 (ESC)/シートヒーター/CD																										
検査記入欄 外装小傷		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>腐蝕跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	腐蝕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	腐蝕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
		登録No. 月 日 までに名変できる方																								
		車体番号 ZC83S-117061																								
FW トピ石 備A フレ 外装 小 A ・ U ホイル A ・ 曲 エアロ シリアル No.																										
内装	シム	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ																				
車種	長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積載量 Kg																						