

2018 Toyota Aqua 1.5 G Soft Leather Selection		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DAA-NHP10	DISPLACEMENT 1,496 cc		
YEAR / REG. 2018/10	MILEAGE 13,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. NHP10-6787121	DIMENSIONS (L X W X H) 405 × 170 × 146 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Cruise Control		Pre-Collision Braking Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Left Front Side Member Distortion			

初年度登録		メーカー		トヨタ		ドア数枚		5		ボディ形状		コンパクトハッチバック		昇降点																																																			
H30 / 10月		車名		アクア		グレード		1.5 G ソフトレザ+セレク 純正ナビ(BT/FM/AM/ TV)バックカメラ		駆動区分		2WD 4WD		R																																																			
車種		良導用・その他()		排気量		1500 CC		型式		DAA-NHP 10		通称形式		内装 A・B・C																																																			
車検		9年10月		抹消		燃料 ガソリン		シフト デイゼール		後日送り紙 (保証書・取扱説明書等)																																																							
走行		口内にマークを記入(※交換 ※盗品 ※未納)		メーター		13万0000マイル		フロア CVT																																																									
外観色		カラーNo.		エディション		(A)・AAC・WAG・()		装備品のみに O印 を記入																																																									
()		白身車(1円以上) 「右側」に記入		内装色		標準定員		5人		F6 F7 AW サルーフ 革シート																																																							
ハンドル		左・右		輸入国		ディーラー・並行		リサイクル料		9,130円 + 預託金		エアロック		ABS																																																			
セールスポイント																																																																	
キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/メモリーナビ付/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/スマートキー/盗難防止システム/オートクルーズコントロール/L E Dヘッドライト横滑り防止装置(E S C)/バックカメラ 純正ナビ(B T / F M / A M / T V) バックカメラ ステリモ クルコン 運転席シートヒーター ナノイー プッシュスタート 衝突軽減 車線逸脱 スマートキーレーザーシート 純正15インチアルミ マット																																																																	
検査記入欄																																																																	
左Fサイドメンバーヒズミ																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>劣化</th> <th>U</th> <th>へこみ割れ</th> <th>B</th> <th>劣化へこみ</th> <th>P</th> <th>熱変色・ボケ</th> <th>G</th> <th>ガラスクラック</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>修繕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録No.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">月 日 までは各々である</td> </tr> <tr> <td>車体番号</td> <td colspan="9">NHP 10-6787121</td> </tr> </tbody> </table>																A	劣化	U	へこみ割れ	B	劣化へこみ	P	熱変色・ボケ	G	ガラスクラック	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録No.										月 日 までは各々である										車体番号	NHP 10-6787121								
A	劣化	U	へこみ割れ	B	劣化へこみ	P	熱変色・ボケ	G	ガラスクラック																																																								
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																																								
登録No.																																																																	
月 日 までは各々である																																																																	
車体番号	NHP 10-6787121																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トピ石</th> <th>傷A</th> <th>フレ</th> <th>外装</th> <th>小コガ</th> <th>ホイル</th> <th>エアロ</th> <th>シリアル No.</th> <th>車庫</th> <th>積込</th> <th>荷重</th> <th>最大積載量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ穴</td> <td>オーディオ穴</td> <td>スレ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																FW	トピ石	傷A	フレ	外装	小コガ	ホイル	エアロ	シリアル No.	車庫	積込	荷重	最大積載量	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ																													
FW	トピ石	傷A	フレ	外装	小コガ	ホイル	エアロ	シリアル No.	車庫	積込	荷重	最大積載量																																																					
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ																																																										