

2018 Toyota Aqua Crossover Gram		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
NHP10H	1,496 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2018/12	45,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Petrol)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Green	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
NHP10-6800473	406 × 172 × 150 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
Pre-Collision Braking		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Interior has scratches and dirt. Seats show scuffs and wrinkles. Exterior has minor and light scratches. Vehicle was purchased with an AA rating of 3.5. Left rear wheel arch outer has body repair/paint.			

初年度登録 H30 / 12月	メーカー トヨタ	ボディ形状 5 コンパクトハッチバック	評価点 3.5																																																				
車種 自家用・その他()	排気量 1500 CC	型式 NHP10H	内装 A・G・C																																																				
車検 9年12月 / 経済	燃料 ガソリン	ディーゼル	費用明細書(保証書・取扱説明書等)																																																				
走行 CPOにマーク付輸入(金・白銀・黒・赤・青・紫) [] [] 4 5 , [] [] 0 0	シフト フロア AT																																																						
外観色 カラーNo. オリブマイカメタリック	エンジン ④B・AAG・WAD・()	装備品のみのO印を記入																																																					
() 名義貸与() 所有権人入札	乗員定員 5人	サドル付 革シート																																																					
左・右 輸入区分 ディーラー・並行	フリート制 9,130円・買断制	エアロパック	④B ④Z TV ④S																																																				
セールスポイント																																																							
CD/バックカメラ/TC横滑り防止装置(E S C) / 運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キースエントリー/A B S / 助手席エアバック/メモリーナビ/フルセグTV / 衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップシートヒーター																																																							
検査記入欄																																																							
内装系ズレ、汚れ シートスレスレ、シワ 外装小キズ、薄キズ AA評価3.5点仕入れ 左リタイヤハウスアウトBP																																																							
修復歴 有・⑥																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外装</td> <td>ボディ</td> <td>エンジン</td> <td>変速機</td> <td>駆動系</td> <td>操舵系</td> <td>安全装置</td> <td>電装品</td> <td>室内設備</td> <td>整備記録</td> <td>名義</td> <td colspan="14"></td> </tr> </tbody> </table>				W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	外装	ボディ	エンジン	変速機	駆動系	操舵系	安全装置	電装品	室内設備	整備記録	名義														
W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																													
外装	ボディ	エンジン	変速機	駆動系	操舵系	安全装置	電装品	室内設備	整備記録	名義																																													
登録年月日 _____ 月 _____ 日 所在地 _____ 市 _____ 区 _____ 丁目 _____ 番地 _____																																																							
車体番号 NHP 10-6800473																																																							