

2018 Toyota TANK 1.0 X		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE DBA-M900A	DISPLACEMENT 996 cc		
YEAR / REG. 2018/11	MILEAGE 52,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Gold	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. M900A-0256038	DIMENSIONS (L X W X H) 370 × 167 × 174 cm		
INSPECTOR REPORT			
Exterior scratches, minor interior dirt, driver's side mirror scratches.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H30/11月	メーカー トヨタ	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4.5
車名 タンク	グレード 1.0 X バックカメラ	駆動区分 2WD 4WD		
車歴 自家用・その他 ()	排気量 1000 cc	型式 DBA-M900A	通称 型式	内装 A・B・C
車検 - 年 月 / 検査	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 (保証書・取扱説明書 等)	
走行 52,000 マイル	シフト インパネ CVT			
外装色 インペリアルゴールドクリスタルメタリック	カラーNo. ()	エアコン (A)・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5 人	(P) (P) AW サンルーフ 革シート		
ハンドル 左・(C)	輸入 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 9,130 円	エアパック (S) ナビ TV キーレス
セールスポイント キーレスエントリー/ABS/運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/スマートキー/横滑り防止装置 (ESC)/シートヒーター/ベンチシート/片側電動スライド				
修復歴 有・(B)				
検査記入欄 外装キズ・内装汚れ小・Dミラーキズ				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド P 色あせ・ボケ G ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換部 XX 交換済 登録No. 月 日 までに名変できる方 車体 番号 M900A-0256038 FW トビ石 傷A フレ 外装 小 ホイル ホイル エアロ シリアル No. A・フレ 内装 (ヨコ) シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 スレ 車幅 長さ 高さ 最大積載量 cm cm cm Kg				