

2019 BMW_Mini BMW Mini Clubman Cooper D Clubman		OVERALL		4.5
		EXTERIOR	INTERIOR	
		-	-	
MODEL CODE LR20		DISPLACEMENT 1,995 cc		
YEAR / REG. 2019/04		MILEAGE 32,000 km		
DOORS 5		SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)		TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel		STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White		BODY TYPE Station Wagon		
CHASSIS NO. WMWLR920902H11480		DIMENSIONS (L X W X H) 427 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS				
Alloy Wheels Navigation System		Back Camera		
INSPECTOR REPORT				

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H31/ 4月	メーカー MINI 車名 MINI	ドア数 5	ボディ形状 ステーションワゴン	評価点 4.5
車種 自家用・その他 ()	排気量 2000 cc	型式 LR20	通称 型式	内装 A・⑨・C
車検 - - 年 / 月 / 日	燃料 ガソリン	変速機 ハイブリッド ()	後日取り込み (保証書・取扱説明書 等)	
走行 32,000 km	シフト フロア 8 AT	保証書・取説・記録簿・スペアキー		
外装色 ペッパーホワイト	カラーNo. ()	エアコン ⑨B・AAG・WAG・ ()	装飾品のみ O印 を記入	
()	内装色 ()	乗車定員 5 人	⑨B	サンルーフ 革シート
左・右 左・右	輸入 区分	19,440円・預託金	⑨B	TV ⑨B
セールスポイント				
バックカメラ/機滑り防止装置 (ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可				
検査記入欄				
修復歴 有・⑨				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド C 色あせ・ボケ D ガラスキズ				
W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 XX 交換済				
登録No. 月 日 までに名変できる方 名変中				
車検番号 WMWLR920902H11480				
FW ⑨B	備A	フレ	外装	小
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ
コガ穴	オーデ・イ穴	⑨B	シリアル No.	最大積載量
kg	cm	cm	cm	kg