

2019 BMW_Mini BMW Mini Clubman Cooper SD		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE LDA-LR20	DISPLACEMENT 1,995 cc		
YEAR / REG. 2019/03	MILEAGE 47,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Station Wagon		
CHASSIS NO. WMWLR520702H69810	DIMENSIONS (L X W X H) 427 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Minor dent on left front inner, minor stain on front seat, minor scuff on driver's seat, minor scratch on pillar trim A, side repair marks, front bumper repair marks, hood removed/reinstalled, minor stone chip on front windshield, cloudy headlights.			

初年度登録		メーカー		ドク版数		ドク版数		評価点	
H31 / 3月		MINI		5		ステーションワゴン		9.5	
車種		MINI		クーパー SD		駆動区分 2WD 4WD			
車線		18年12月		燃料		取説後日送付			
走行		メルティングシルバー		カラーNo.		PS		AW	
外装色		メルティングシルバー		カラーNo.		PS		AW	
内装色		メルティングシルバー		カラーNo.		PS		AW	
車庫定員		5人		PS		ABS		ナビ	
左・中・右		19,440円		PS		ABS		ナビ	
セールスポイント		Apple CarPlay・ナビ・ラジオ・USB・モード切替・オートライト・Bluetooth・ドラレコ・バックカメラ・衝突軽減ブレーキ・追従クルーズコントロール・アイドリ		Apple CarPlay・ナビ・ラジオ・USB・モード切替・オートライト・Bluetooth・ドラレコ・バックカメラ・衝突軽減ブレーキ・追従クルーズコントロール・アイドリ		Apple CarPlay・ナビ・ラジオ・USB・モード切替・オートライト・Bluetooth・ドラレコ・バックカメラ・衝突軽減ブレーキ・追従クルーズコントロール・アイドリ		Apple CarPlay・ナビ・ラジオ・USB・モード切替・オートライト・Bluetooth・ドラレコ・バックカメラ・衝突軽減ブレーキ・追従クルーズコントロール・アイドリ	
特記事項		ABSカーセンヤー認定済み 3.5点		ABSカーセンヤー認定済み 3.5点		ABSカーセンヤー認定済み 3.5点		ABSカーセンヤー認定済み 3.5点	
検査記入欄		左フインナーU<小> Fシートしみ<小> 運転席すれ<小> ビデオ内張りA<小> 側面修理跡 Fバンパー修理跡 ボンネット脱着跡 Fガラス飛び<小> ヘッドライトもとり		左フインナーU<小> Fシートしみ<小> 運転席すれ<小> ビデオ内張りA<小> 側面修理跡 Fバンパー修理跡 ボンネット脱着跡 Fガラス飛び<小> ヘッドライトもとり		左フインナーU<小> Fシートしみ<小> 運転席すれ<小> ビデオ内張りA<小> 側面修理跡 Fバンパー修理跡 ボンネット脱着跡 Fガラス飛び<小> ヘッドライトもとり		左フインナーU<小> Fシートしみ<小> 運転席すれ<小> ビデオ内張りA<小> 側面修理跡 Fバンパー修理跡 ボンネット脱着跡 Fガラス飛び<小> ヘッドライトもとり	
FW		Wレ		小		A・U		A・U	
内装		シロ		ヤブレ		コガ		コガ	