

2019 BMW_Mini BMW Mini Clubman Cooper SD Clubman		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
LR20	1,995 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/08	47,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Gray	Station Wagon		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMWLR520002H70104	427 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1	メーカー MINI	ドア枚数 5	ボディ形状 ステーションワゴン	評価点 5
8月	車名 MINI	グレード クーバーSD クラブマン AIS検査済	駆動区分 2WD 4WD	
車種 自家用・その他()	排気量 2000 cc	型式 LR20	通称 型式	内装 A・⑨・C
車検 8年8月 / 抹消	燃料 ガソリン	変速機 ハイブリッド()	後日取り込み(保証書・取扱説明書等)	
走行 47,000 km	シフト フロア 8 AT	取説・記録簿・スペアキー		
外装色 ムーンウォークグレー	カラーNo. ()	エアコン ⑨B・AAG・WAG・()	装飾品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5人	⑨C	サンルーフ	革シート
左・右 左・右	輸入区分 デ	並行	19,440円・預託金	⑨D TV ⑨E
セールスポイント				
バックカメラ/機滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/ミュージックサーバー/ミュージックプレーヤー接続可				
検査記入欄				
修復歴 有・⑨				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド C 色あせ・ボケ D ガラスキズ				
W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 XX 交換済				
登録No. 名 宛 中				
月 日 までに名 宛 できる方				
車検番号 WMWLR520002H70104				
FW ⑨F ⑨A フレ ⑨B ⑨C ⑨D ⑨E ⑨F ⑨G ⑨H ⑨I ⑨J ⑨K ⑨L ⑨M ⑨N ⑨O ⑨P ⑨Q ⑨R ⑨S ⑨T ⑨U ⑨V ⑨W ⑨X ⑨Y ⑨Z				
内装 ⑨A ⑨B ⑨C ⑨D ⑨E ⑨F ⑨G ⑨H ⑨I ⑨J ⑨K ⑨L ⑨M ⑨N ⑨O ⑨P ⑨Q ⑨R ⑨S ⑨T ⑨U ⑨V ⑨W ⑨X ⑨Y ⑨Z				