


2019 Daihatsu Boon Style SA3		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5BA-M700S	996 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/07	16,410 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Red	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
M700S-0022081	368 × 167 × 153 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
360° Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 7月	メーカー ダイハツ 車名 ブーン	ドア枚数 5 グレード スタイルSA3	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4.5
車種 自家用・その他 ()	排気量 1000 cc	型式 5BA-M700S	通称 型式	内装 A・⑨・C
車検 8年7月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)	
走行 16,410 km	シフト CVT	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)		
外装色 ファイアーワークスレッドメタリック	カラーNo. ()	エアコン	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5人	⑨B・AAG・WAG・()	サンルーフ	革シート
左・右 左・右	輸入 ディーラー・並行	8,610円・預託金	エアロ	⑨C
セールスポイント 純正ナビ/衝突安全装置/パノラマモニター/車線逸脱防止 支援システム/ドライブレコーダー 社外ヘッドランプ LED/ USBジャック/bluetooth接続/TC/ABS付ABS				
検査記入欄		修復歴 有・⑨		
		A キズ U ヘコみ/サレ B キズ/ヘコみ P 色あせ/ボケ Q ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 XX 交換済		
		登録No. 月 日 までに名変できる方 名変中		
		車検番号 M700S-0022081		
FW ⑨C	備A	フレ	外装 小 ⑨A・⑨B・⑨C・⑨D・⑨E・⑨F・⑨G・⑨H・⑨I・⑨J・⑨K・⑨L・⑨M・⑨N・⑨O・⑨P・⑨Q・⑨R・⑨S・⑨T・⑨U・⑨V・⑨W・⑨X・⑨Y・⑨Z	エアロ ⑨A・⑨B・⑨C・⑨D・⑨E・⑨F・⑨G・⑨H・⑨I・⑨J・⑨K・⑨L・⑨M・⑨N・⑨O・⑨P・⑨Q・⑨R・⑨S・⑨T・⑨U・⑨V・⑨W・⑨X・⑨Y・⑨Z
内装 ⑨C	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴
		車検 ⑨C		