

2019 Daihatsu Copen Xplay		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE LA400K	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2019/02	MILEAGE 96,936 km		
DOORS 2	SEATS 2		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Other		
CHASSIS NO. LA400K-0025663	DIMENSIONS (L X W X H) 339 × 147 × 128 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Navigation System		Leather Seats	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H31/2月		ダイハツ		2		ボディ形状		評価点																					
コペン		エクスプレイ		4WD		4WD		4																					
車種 自家用・その他 ()		排気量 660 cc		型式 LA400K		通称形式		内装 A・B・G																					
車検 10年2月 / 抹消		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日取り込み ()		()																					
走行 96,936 km		シフト フロア		AT																									
外装色 ミドリ		カラーNo. G55		エアコン AG・AG・WAG・ ()		装備品のみ O印 を記入																							
()		内装色 ベージュ系		乗車定員 2人		PS PW		サンルーフ																					
左・右 輸入区分		ディーラー 並行		8,640円・税別		エアロ ABS		TV																					
セールスポイント																													
検査記入欄		修復歴 有・無 <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>Q</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table> 登録No. 岡崎 名変中 月 日 までに名変できる方 寄付番号 LA400K-0025663								A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	Q	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	Q	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																				
PW トビ石 備A フレ 外装 小 A・U A・曲 A・フレ		シリアル No.																											
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ		長さ 339 cm 幅 147 cm 高さ 128 cm 最大積載量 kg																											