

2019 DS Automobiles DS3 Crossback La Premiere		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE D34HN05	DISPLACEMENT 1,199 cc		
YEAR / REG. 2019/09	MILEAGE 31,300 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. VR1URHNSSKW095135	DIMENSIONS (L X W X H) 412 × 179 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Pre-Collision Braking Back Camera		Leather Seats (Nappa Leather) Adaptive Cruise Control FOCAL Electra HiFi 12SP(12SP)	
INSPECTOR REPORT			
Exterior has been neatly repaired for noticeable scratches and dents, but minor ones may still remain. Interior has some noticeable stains in parts. No abnormalities in the frame components.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

青森内のカー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は真となります

車種 R1	メーカー DSオートモビル	ドア数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4.5
年式 9月	車名 DS3クロスバック	グレード ラブルミエール		
用途 自家用	ディーラー 右	型式 D34HN05	排気量 1200	燃料 ガソリン
登録 8年9月	抹消 抹消	走行距離 31,300	マイル 60	AC
外装色 ブランパールナクレ	カラーNo. ()	リサイクル料 19,760円	販売店 VR1URHNSSKW095135	重量 AC
シフト フロア 8 AT	駆動方式 前駆	長さ 412	幅 179	高さ 155

車検返却日
(保証書・取扱説明書等)

装備
ナビ TV

セールスポイント
本車シートはレザーシートバックカメラ/ETC機能/防犯カメラ(ECS)/運転席エアバック/スマートキー/レスポンス/リア8S/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボシートヒーター

常設員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
ダメージレベルは以下の通りです。
ダメージレベルは以下の通りです。
ダメージレベルは以下の通りです。

クオリティグレード説明
外装状態になるようなキズやヘコミがあった場合は修理に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。内装状態になる汚れ等が、部分的にありま

修理歴: 骨格部分に異常はありません。

カー鑑定 コンディションチェックシート
K0622061201

鑑定日: 2020年6月12日

鑑定場所:

査定状況の記録
小: カードサイズ未満 中: A4サイズ未満 大: A4サイズ以上

査定結果:

査定結果の記録
小: カードサイズ未満 中: A4サイズ未満 大: A4サイズ以上

査定結果: