

2019 Honda Civic 5HB Hyojun		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-FK7	1,496 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/05	83,200 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
FK7-1100074	452 × 180 × 144 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Exterior condition: AU			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 5月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4																				
車名 シビック		グレード ヒョウジュン		駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 1500 cc	型式 DBA-FK7	通称 型式	内装 A・⑨・C																						
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル ハイブリッド ()	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 83,200 km	シフト CVT	登録区分 A・AAG・WAG・ ()																								
外装色 クリスタルブラック・パール ()	カラーNo. ()	エアコン ()	新車のみ ○印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 5 人	⑤	⑥	⑦	サンルーフ	革シート																				
ハンド 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 9,910 円	⑧	⑨	⑩	⑪																				
セールスポイント 純正ナビ/ホンダセンシングシートヒーター 前席/車線逸脱防止支援システム/ドライブレコーダー 純正ヘッドランプ LED/Bluetooth接続/ETC																										
検査記入欄 外装AU			修復歴 有・⑫																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/サケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/サケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/サケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
			登録No. _____ 名義中																							
			月 _____ 日 _____ までに名義できる方																							
			車検番号 FK7-1100074																							
FW ⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲																				
内装 ⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖																				
シリアル No.			最大積載量 kg																							