

2019 Honda N-BOX GL Honda Sensing		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
JF3	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/04	122,921 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
JF3-1244108	340 × 148 × 179 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Light interior dirt			

初年度登録		メーカー H31 /		車名 ホンダ N-BOX		ドアク数 5		ボディ形状 軽4		評価点 4	
4月				型式 CC 660		J F3		運転形式		内装 A・B・C	
車種 良薬用・その他()		排気量 cc		燃料 ガソリン		ディーゼル		乗員定員 6人		保安基準 A・B・C	
車検 年 月		シフト オート		ハイブリッド		()		後日選り貼 (保証書・取扱説明書等)			
走行 口内にマークを記入(※左側 ※右側) ⑤		マイル 122,921		フロア AT							
外装色 クリスタルブラックパールメタリック		カラーNo. ()		エンジン AA6・AA6・WAG・()				装備品のみ O印 を記入			
()		自賠保は1円に (右側)を記入		内装色 ()		標準定員 4人		Fg		Fd	AW
ハサビ		左・右		輸入車 ディーラー・並行		リサイクル料		エフエック		Gb	Gr
						8,110円 + 預託金				Dv	モース

セールスポイント

C/Dフルフラット/バックカメラ/E/TC横滑り防止装置(E S C)/横転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/A B S/助手席エアバック/メモリーナビ他/ワゴンセグT V/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリッグストップベンチシート/D V D再生/片側電動スライド

検査記入欄

室内汚汚れ

修復歴

有。(●)

A	劣化	U	ヘコみ/凹み	B	劣化/ヘコみ	P	劣化/変形/ボケ	G	ガラス/クラック
W	経年劣化	S	錆び	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
登録地 No. _____ 月 _____ 日 までに名義変更する									
車体番号 JF3-1244108									

FW	トピ石	備A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ シリアル No.
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ

車検 第2 第3 第4 最大積載量