

2019 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE HBD-JJ1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2019/05	MILEAGE 90,100 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. 3021149	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm		
INSPECTOR REPORT			
Signboard marks, cargo area scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 5月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5		ボディ形状 軽四		評価点 4.5																						
車名 N-VAN		グレード G・ホンダセンシング		駆動区分 2WD		4WD																								
車歴 自家用・その他(その他)	排気量 660	CC	型式 HBD-JJ1	通称 型式	内装 A・B・C																									
車検 - 年 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品(保証書・取扱説明書等)																											
走行 90,100	マイル	AT																												
外装色 ホワイト	カラーNo.	エアコン	装備品のみ O印 を記入																											
内装色	標準定義	人	PS	PS	AW	サンルーフ	革シート																							
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料	7,510円	預託金	エアバック	ABS	ナビ	TV	キーレス																			
セールスポイント																														
検査記入欄			修復歴 有 ()																											
カンパンあと 荷室きず			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>								A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																					
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																					
			登録No. 月 日 までに名変できる方																											
			車体 番号 3021149																											
FW	トビ石	傷	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																						
内装	ヨゴシ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積載量 Kg																			