


2019 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE HBD-JJ1		DISPLACEMENT 658 cc	
YEAR / REG. 2019/05		MILEAGE 109,900 km	
DOORS 5		SEATS 4	
DRIVETRAIN 2WD (FF)		TRANSMISSION AT	
FUEL Petrol		STEERING Right	
EXTERIOR COLOR White		BODY TYPE Kei	
CHASSIS NO. 3021146		DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm	
INSPECTOR REPORT			
Luggage compartment scratches. Signboard marks.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 5月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5		ボディ形状 軽四		評価点 4																					
車名 N-VAN		グレード G・ホンダセンシング		駆動区分 2WD		4WD																							
車歴 自用車・その他(その他)	排気量 660	型式 HBD-JJ1	通称 型式	内装 A・B・C																									
車検 - 年 / 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品(保証書・取扱説明書等)																										
走行 109,900 マイル	シフト AT																												
外装色 ホワイト	カラーNo. ()	エアコン AG・AC・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																										
内装色 ()	色番号は()内に「色番」と記入	標準定員 人	PS	PS	AW	サンルーフ	革シート																						
ハンドル 左・右	輸入区分 ディーラー・並行	リサイクル料 7,510円	預託金 ゼロ	エアバック	ABS	ナビ	TV	キーレス																					
セールスポイント																													
検査記入欄			修復歴 有・無																										
荷室きず カンパンあと			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>							A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																				
登録No.			名変中																										
車体番号 3021146			月 日 までに名変できる方																										
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																					
内装	ヨコ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	少	長さ cm	幅 cm																				
								高さ cm	最大積載量 Kg																				