


2019 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE HBD-JJ1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2019/08	MILEAGE 61,613 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. JJ1-3023717	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking			
INSPECTOR REPORT			
Trim scratches, seat stains and scuffs			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 8月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 4.5																				
車名 N-VAN		グレード G・ホンダセンシング		駆動区分 4WD																						
車種 自家用・その他(営業用)	排気量 660 cc	型式 HBD-JJ1	燃料 ガソリン	変速方式 AT	内装 A・⑨・C																					
車検 - - 年 / 月	走行 61,613 km	シフト AT	後日送り品(保証書・取扱説明書等)																							
外装色 ホワイト		カラーNo. ()	エアコン ()	新車品のみ O印 を記入																						
ハンド 左・右	輸入 ディーラー	走行 7,510 km	7,510円	エアロ ()	ナビ ()	TV ()																				
セールスポイント																										
検査記入欄			修復歴 有 ()																							
書類送付は成約後10日前後がかかります。			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換席</td><td>XX</td><td>交換席</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換席	XX	交換席
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換席	XX	交換席																	
トリムキズ			登録No. ()																							
シートシミ・スレ			月 日 までに名変更できる方																							
車検番号 JJ1-3023717			シリアル No. ()																							
FW (トビ)	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	最大積載量 Kg																				