


2019 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL 3.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE HBD-JJ1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2019/08	MILEAGE 90,511 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. JJ1-3023456	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 195 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
INSPECTOR REPORT			
Interior dirt, undercarriage C2			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 8月	メーカー ホンダ 車名 N-VAN	ドア枚数 5 ボディ構造 軽四	グレード G・ホンダセンシング	駆動区分 4WD	評価点 3.5																				
車種 自家用・その他(営業用)	排気量 660 cc	型式 HBD-JJ1	燃料 ガソリン	変速方式 AT	内装 A・B・C																				
車検 - - 年 / 月	走行 90,511 km	シフト AT	後日送り品(保証書・取扱説明書等)																						
外装色 ホワイト		カラーNo. ()	整備品のみ O印 を記入																						
内装色 ()		標準定員 人	サンルーフ	車シート																					
左・右 左	輸入 ディーラー	走行 7,510 km	ナビ	TV	キーレス																				
セールスポイント																									
検査記入欄			修復歴 有 ()																						
書類送付は成約後10日後がかかります。			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>			A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																
室内汚れ			登録No. 月 日 までに名義できる方																						
下回りC2			名義中																						
登録番号 JJ 1-3023456																									
FW (トビ)	ワレ	外装	小	ホイール	エアロ																				
内装	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディ穴																				
シリアル No.	重量	高さ	最大積重量	kg																					