

2019 Honda N-VAN G Honda Sensing		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
HBD-JJ1	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2019/08	95,013 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
JJ1-3023455	340 × 148 × 195 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
INSPECTOR REPORT			
Interior dirty, underbody C2			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R1 / 8月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 3.5																				
車名 N-VAN		グレード G・ホンダセンシング		駆動区分 4WD																						
車種 自家用・その他(営業用)	排気量 660cc	型式 HBD-JJ1	通称 軽四	内装 A・⑨・C																						
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品(保証書・取扱説明書等)																							
走行 95,013km	シフト AT																									
外装色 ホワイト	カラーNo. ()	エアコン	新着品のみ○印を記入																							
内装色 ()	標準定員 人	サンルーフ	車シート																							
ハンド 左・右	輸入 ディーラー	並行	7,510円	オプション ナビ	TV	キーレス																				
セールスポイント																										
検査記入欄		修復歴 有・⑨																								
書類送付は成約後10日前後がかかります。		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
室内汚れ		登録No. 月 日 までに名変できる方																								
下回りC2		名変中																								
		車検番号 JJ 1-3023455																								
FW ⑨	トビ ⑨	ワレ	外装 ⑨・⑨	小 ⑨・⑨	ホイ ⑨・⑨	エアロ A・ワレ																				
内装 ⑨	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	⑨																				
シリアル No.		長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積重量 kg																					